

Mława, dnia, 02.10. 2020 roku

Or.152.2.2020

Dokonano anonimizacji danych osobowych,
zgodnie z § 5 ust. 4 i 5
Załącznika Nr 1 do Zarządzenia
Nr 41/2016 Starosty Mławskiego
z dnia 27.10.2016r.
Wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji

Pismem z dnia 02 lipca 2020 r. (06.07.2020 r. data wpływu) do Starosty Mławskiego wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Feliksa Szreńskiego w miejscowości Szreńsk w przedmiocie poprawy stanu nawierzchni drogi i chodnika przy ulicy Feliksa Szreńskiego w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk w związku z problemami zalewania wodami opadowymi. Mieszkańcy wyszczególnili swoje propozycje w poniższych punktach :

1. Odprowadzenia wody z rynku (skwerku), w taki sposób by nie wpływała na ul. F. Szreńskiego
2. Wyznaczenia pracowników, którzy po opadach sprzątną zalegający piasek na ulicy i chodnikach oraz wyrównają drogi nieutwardzone,
3. Zamontowania ograniczników szybkości jazdy,
4. Zamontowania dodatkowej kratki deszczowej na końcu ul. F. Szreńskiego,
5. Zamontowania lustra na łuku drogi, na wjeździe z ul. F. Szreńskiego w stronę Radzanowa
6. Przebudowy i zmodernizowania ulicy i chodnika wraz z wybudowaniem odwodnienia

Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego postanowiłem zapoznać Zarząd Powiatu Mławskiego z treścią wniesionej petycji. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 10 września 2020 r., przedstawiłem treść petycji, a Zarząd uznał, że sprawę należy skonsultować z Wójtem Gminy Szreńsk. Dnia 21 września 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego z udziałem Wójta Gminy Szreńsk. Podczas dyskusji w sprawie proponowanych przez mieszkańców rozwiązań

STAROSTA MŁAWSKI

06-500 MŁAWA

UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 6

istniejących problemów dotyczących ulicy Feliksa Szeńskiego jednogłośnie stwierdzono, że ze względu na zły stan techniczny ulica Feliksa Szeńskiego, która znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 2337W wymaga kompleksowej przebudowy. Wymagane prace to m.in. przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego, budowa nowych chodników, zjazdów do posesji, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi, budowa odwodnienia drogi oraz nowej konstrukcji nawierzchni.

Wójt Gminy Szeńsk poinformował Zarząd Powiatu Mławskiego o podjętych już działaniach w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na przedmiotową inwestycję. Jednak po spotkaniu w dniu 2 lipca bieżącego roku, w którym brali udział mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych tj. gminy Szeńsk oraz Powiatu Mławskiego prace nad dokumentacją zostały przerwane w wyniku braku porozumienia pomiędzy uczestnikami. Wójt Gminy Szeńsk wskazał, że w roku 2020 nie jest możliwa już dalsza realizacja zadania ze względu na brak środków finansowych w budżecie Gminy. Jednak na prośbę Zarządu Powiatu Mławskiego zadeklarował podjęcie rozmów z radnymi gminnymi w celu wykonania dokumentacji technicznej. Powiat Mławski ze swojej strony deklaruje podjęcie wszelkich działań mających na celu realizację inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Feliksa Szeńskiego w Szeńsku.

Odnosząc się do punktów w sprawie zamontowania ogranicznika szybkości jazdy oraz lustra drogowego informuję, że Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska wystąpił w dniu 22 września 2020 r. do Komisji ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych przy Staroście Mławskim o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. W dniu 29 września 2020 r. powyższa komisja negatywnie zaopiniowała zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 2337W – ul. Feliksa Szeńskiego w zakresie montażu ograniczników prędkości oraz ustawienia lustra drogowego na łuku ulicy Feliksa szeńskiego w Szeńsku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej Nr 2337W zapewniam, że żadna informacja dotycząca złego stanu drogi nie jest ignorowana, wszelkie uszkodzenia nawierzchni zgłaszane do Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie są na bieżąco naprawiane.

Starosta

Jerzy Rakowski